

Boxplot-Diagramme

Erstelle zu den Messwerten jeweils ein Boxplot-Diagramm:

A 1.1 151; 156; 158; 155; 159; 152; 155; 159; 157; 154; 159; 152; 158; 152; 154

A 1.2 159; 159; 154; 152; 159; 152; 154; 155; 155; 159; 158; 155; 150; 157; 152;
159

A 1.3 446; 268; 201; 102; 125; 320; 117; 130; 313; 459

A 1.4 455; 184; 121; 122; 277; 356; 325; 376; 472; 401; 388; 180; 419; 245; 245;
249; 443; 429; 470

A 1.5 175; 296; 160; 369; 273; 279; 106; 211

A 1.6 123; 144; 123; 137; 144; 148; 130; 126; 125; 122; 145; 139; 147; 145; 141; 142; 125; 143;
146; 127

A 1.7 350; 136; 817; 397; 700; 251; 305; 294; 307; 358; 115; 680; 270; 663; 703; 924; 824; 443;
471; 695

A 1.8 540,1; 537,3; 511,8; 515; 544,5; 513,6; 510; 501,3; 547,7; 532,8; 542,8; 540,5; 503,1;
539,5; 524,7; 527,5; 541,8; 506; 548,8; 512,6